

Tool Presetter

刀具預調儀

Accessories

型號 /Model No.		AW-HB300
量測範圍 /Range of Measurement	直徑 (X): 300mm	高度 (Y): 60~360mm
數顯解析度 -X 值 /Resolution-X Axis	0.005mm	
數顯解析度 -Y 值 /Resolution-Y Axis	0.005mm	
主軸錐度 /Taper Shank	標準 Standard: #50	選配 Optional: #40, #30
電源 /Power Supply	AC110V/220V	50HZ/60HZ
尺寸 /Dimension (mm)	860Lx560Wx900H	
重量 /Weight	N.W. 104kgs / G.W. 139kgs	
標準配件 Standard Accessories	顯示器 /Readout Device	Digital Readout (光學尺)
	校正棒 /Test Bar	BT50 Dia: 40mm L: 315mm
	百分錶 /Dial Gauge	2PCS



型號 /Model No.		AW-H300
量測範圍 /Range of Measurement	直徑 (X): 300mm	高度 (Y): 60~440mm
數顯解析度 -X 值 /Resolution-X Axis	0.005mm	
數顯解析度 -Y 值 /Resolution-Y Axis	0.005mm	
主軸錐度 /Taper Shank	標準 Standard: #50	選配 Optional: #40, #30
電源 /Power Supply	AC110V/220V	50HZ/60HZ
尺寸 /Dimension (mm)	860Lx560Wx950H	
重量 /Weight	N.W. 107kgs / G.W. 142kgs	
標準配件 Standard Accessories	顯示器 /Readout Device	Digital Readout (光學尺)
	校正棒 /Test Bar	BT50 Dia: 40mm L: 315mm
	百分錶 /Dial Gauge	2PCS



型號 /Model No.		AW-XZ400
量測範圍 /Range of Measurement	直徑 (X): 400mm	高度 (Y): 60~440mm
數顯解析度 -X 值 /Resolution-X Axis	0.005mm	
數顯解析度 -Y 值 /Resolution-Y Axis	0.005mm	
主軸錐度 /Taper Shank	標準 Standard: #50	選配 Optional: #40, #30
電源 /Power Supply	AC110V/220V	50HZ/60HZ
尺寸 /Dimension (mm)	930Lx600Wx950H	
重量 /Weight	N.W. 110kgs / G.W. 155kgs	
標準配件 Standard Accessories	顯示器 /Readout Device	Digital Readout (光學尺)
	校正棒 /Test Bar	BT50 Dia: 40mm L: 315mm
	百分錶 /Dial Gauge	2PCS



Accessories



Sleeve

轉換套筒

Model No.	Description
BT50-TA40	Spindle taper #50 to #40
-TA30	Spindle taper #50 to #30

Model No.	Description
BT40-TA30	Spindle taper #40 to #30



Cabinet

儲存櫃

Model No.	Cabinet
長 x 寬 x 高	760Lx500Wx680H mm
適用刀具預調儀 / Suit for	AW-HB300/AW-H300/AW-XZ400
重量	55kgs



組合示意圖